companhia é detentora da Portaria de Outorga n° 1200/2014 que autoriza a captação de gma vazão de 1,39 m³/s. E, no reservatório do Rio Manso a COPASA está autorizada a captar gma vazão de 8,37 m³/s, conforme estabelecido na Portaria de Outorga n° 1198/2014.

Esclarecimento outorgas e crise hídrica

Qua, 08 de Julho de 2015 14:04

condizente e autorizações vencidas.

Sistema Serra Azul

Início 02 março de 2015;

Levantamento dos alvos por imagens de satélites e imagens aéreas (Drones);

50 intervenções fiscalizadas;

34 usuários irregulares (68%);

Infrações deparadas: falta de documento autorizativo, documento autorizativo não condizente e autorizações vencidas.

Operação na Várzea das Flores identifica crimes ambientais na represa

Fiscais, policiais e técnicos investigaram propriedades dentro da área de preservação ambiental, de 08 a 12 de junho. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) aplicou R\$ 60 mil em multa após uma semana de fiscalização na represa Várzea das Flores.

Foram fiscalizadas mineradoras, residências e as intervenções feitas no reservatório. As principais infrações foram captação irregular de água, intervenção ilegal em área de